

TABELLA COMPATIBILITA' N-COM MOBILE WIRE
N-COM MOBILE WIRE COMPATIBILITY TABLE

CODE	BRAND	MOBILE MODELS	basichit2		Note	
			Compatibilità (*) Compatibility (*)	Risposta dal casco Answer from the helmet		
CNC000A00000 1 A	NOKIA	NOKIA 1100-1101-1110-1600-2100-2300-2310-2600-2610-2626-2650-3210-3310-3330-3350-3410-3510-3510I-3650-3660-5210-5510-6030-6060-6510-6600-7280-7380-7650-8210-8250-8310-8800-8850-8890-8910-8910I-N-GAGE-N-GAGE QD	OK	NO	-	
CNC000A00000 2 B	NOKIA	NOKIA 5110-6110-6150-6210-6250-6310-6310I-7110-RINGO	OK	NO	-	
CNC000A00000 3 C	NOKIA	NOKIA 3100-3120-3200-3220-3230-3250-3300-5100-5140-5140I-5500-6020-6021-6070-6085-6100-6101-6102-6103-6111-6125-6131-6151-6170-6220-6230-6230I-6233-6234-6260-6280-6288-6610-6610I-6630-6650-6670-6680-6681-6800-6820-6822-7200-7210-7250-7250I-7260-7270-7360-7370-7600-7610-7710-9300-9300I-9500-E50-E60-E61-E61I-E65-N70-N73-N80-N90	OK	OK	OK	1
CNC000000000 1 F	NOKIA	NOKIA 8810	OK	OK	OK	2
CNC000A00000 4 N	NOKIA	NOKIA 5130-5220-5230-5310-5530-5800-6710 nav-E52-E63-E75-N76-N78-N79-N81-N82-N85-N86-N90-N95-N95GB-N96-N97-N97 MINI-X3	OK	OK	NO	
CNC000B00000 1 D	SIEMENS	SIEMENS A52-A55-A57-A60-A62-A65-A70-A75-AL21-AX72-AX75-C55-C60-C62-C65-C72V-C75-CF110-CF62-CF75-CFX65-CL75-CT65-CV65-CX65-CX75-CXT65-M55-M65-M75-MC60-S55-S65-SF65-SK65-SL55-SL65-SL75-SX1-XELIBRI1-XELIBRI2-XELIBRI3-XELIBRI4-XELIBRI5-XELIBRI7	OK	OK	NO	
CNC000E00000 1 E	SAMSUNG	SAMSUNG SGHA800-SGHE100-SGHE400-SGHE700-SGHN500-SGHN600-SGHN620-SGHP100-SGHP400-SGHQ200-SGHS100-SGHS500-SGHT100-SGHT410-SGHT500-SGHV100-SGHV200-SGHX100-SGHX430-SGHX450-SGHX600	OK	NO	-	
CNC000000000 1 F	SAMSUNG	SAMSUNG SGHA100-SGHA110-SGHA300-SGHA400-SGHA500-SGHC100-SGHX120	OK	OK	OK	2
CNC000A00000 4 N	SAMSUNG	SAMSUNG GALAXY I7500 - JET S8000 - OMNIA HD I8910 - OMNIA2 I8000 - SGHI8510	OK	OK	NO	
CNC000000000 1 F	MOTOROLA	MOTOROLA A1000-A1200E-A6188-A780-A835-A925-C115-C118-C139-C140-C155-C200-C257-C261-C300-C330-C350-C385-C390-C550-C650-C975-E1000-E365-E378I-E380-E398-E680-ELITE-L7089-M3188-M3288-M3588-M3688-MPX200-MPX220-P7389-P7689-ROKRE1-STARTAC ETACS-T180-T189-T190-T191-T192-T192M-T2288-T250-T260-T280-T720-T720I-TIMC336NEW-V100-V1050-V150-V171-V177-V180-V220-V235-V300-V360-V3688-V3690-V400P-V50-V51-V525-V535-V547-V550-V60-V600-V60I-V620-V635-V66-V66I-V690-V70-V750-V80-V878-V975-V980-W175-W181-W205-W220-W230-W270-W375 -W377-W397	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	NEC	NEC DB2000-DB4000-DB4100-DB500-E101-E122-MOOVA ETACS-MOOVA GSM-N342I-N910	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	OKI	OKI 1150E -1325	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	PANASONIC	PANASONIC A100-A102-A200-A210-G50-G51-G60-G70-GD35-GD52-GD55-GD67-GD75-GD76-GD92-GD93-GD95-GD96-SC3-X100-X200-X300-X500	OK	OK	OK	2
CNC000000000 2 I	PANASONIC	PANASONIC GD87-P341I-P342I-X11-X400-X60-X70-X70I-X77	OK	OK	NO	
CNC000000000 1 F	ALCATEL	ALCATEL OT531 - OT835	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	DB TEL	DB TEL 6638	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	ENTEOS	ENTEOS iGO-610 - iGO 620	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	KN MOBILE	KN MOBILE KN200 - KN300	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	BLACKBERRY	BLACKBERRY 7100G-7230-7290-8700G-8800-PEARL 8100	OK	OK	OK	2

CODE	BRAND	MOBILE MODELS	basickit2		basickit2 + intercomkit	
			Compatibilità (*) Compatibility (*)	Compatibilità (*) Compatibility (*)	Risposta dal casco Answer from the helmet	Note Notes
CNC000000000 1 F	HANDSPRING	HANDSPRING TREO 600i	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	I-MATE	I-MATE PDA2K	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	HAIR	HAIR V100	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	LG	LG A7150-B2050-C1100-C2200-C3100-C3300-C3380-F2300-F2400-G5210-G5220-G5300-G5400-G5410-G5500-G7030-G7050-G7100-G7110-G8000-KG120-KG225-KP2021-KP2931-L1100-L3100-L3411-L3421-S5100-S5200-T5100-U8110-U8120-U8130-U8138-U8150 -U8180-U8330-W3000-W5200-W7000-W7020	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	MITSUBISHI	MITSUBISHI M341I-M342I-M430I-M720-MT30-MT430-MTD30	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	ONDA	ONDA N2020 -N2030	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	PALM ONE	PALM ONE TREO 650	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	PANTECH	PANTECH GF200	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	PHILIPS	PHILIPS 162-350-355-530-535-568-639-650-755-855-859-XENIUM9@98	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	QTEK	QTEK 9090	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	SENDO	SENDO M550 - P200 - P220- P600 - S200 - S230 - S300 - S330 - S600 - X	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	SHARP	SHARP GX20 - GX10 - GX10I - GX15 - GX17 - GX25 - GX29	OK	OK	OK	2
CNC000000000 2 I	SHARP	SHARP GX30	OK	OK	NO	
CNC000000000 1 F	TELIT	TELIT ES530-G80-G82-G83-GM822-GM824-GM832-GM882-T130-T90-T91	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	XPLORE	XPLORE G18 - G88	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	TRIUM	TRIUM ARIA - ASTRAL -GALAXY -GEO	OK	OK	OK	2
CNC000000000 1 F	ZTE	ZTE F866	OK	OK	OK	2
CNC000000000 2 I	NEC	NEC DB7000-E228-E313-E323-E525-E606-E616-E616V-E808-E808Y-N223I-N341I	OK	OK	NO	
CNC000000000 3 L	ERICSSON	ERICSSON A2618S-A2628S-R310S-R320S-R380S-R520M-R600-T20S-T28S-T29S-T39M-T65-T66-T68	OK	OK	OK	
CNC000000000 3 L	SONY ERICSSON	SONY - ERICSSON F500I-J200I-J210I-J300I-K300I-K500I-K600I-K608I-K700I-P800-P900-P910-S700I-T100-T105-T200-T230-T290I-T300-T310-T600-T610-T630-T68I-V600I-V800-Z1010-Z200-Z300I-Z600-Z800I	OK	OK	OK	
CNC000C00000 1 M	SONY ERICSSON	SONY ERICSSON C902-D750I-J100I-J230I-K530I-K550I-K550IM-K610I-K610IM-K660I-K750I-K800I-M600I-P1-P990I-S500I-V630I-V640I-W300I-W350-W580I-W595-W600I-W760-W760I-W800I-W810I-W850I-W880I-W900I-W950I-W980-Z310I-Z320I-Z520I-Z530I-Z550I-Z610I	OK	OK	OK	
CNC000000000 1 F	VODAFONE	VODAFONE 710-PRIMOFONINO D100 -PRIMOFONINO D101	OK	OK	OK	2
CNC000A00000 1 N	VODAFONE	VODAFONE 715	OK	OK	NO	

(*) Si precisa che anche per i telefoni indicati nella lista alcune funzionalità delle differenti versioni N-COM potrebbero non essere utilizzabili, a causa delle continue evoluzioni dei software installati sui telefoni stessi
 (*) It is specified that some of the functions of the various N-COM versions may not be available even with the telephones shown in the list due to the continuous developments in the software installed on the telephones themselves

NOTE GENERALI - NOTES
 A CAUSA DELLA VARIABILITA' DEL SEGNALE DI RETE SI POTREBBERO VERIFICARE DELLE INTERFERENZE NEI COLLEGAMENTI A FILO CHE NON DIPENDONO DAL SISTEMA N-COM O DAL CAVETTO UTILIZZATO
 IN CASE OF A WEAK NETWORK SIGNAL, SOME INTERFERENCE MAY OCCUR WHICH IS NOT CAUSED BY THE N-COM SYSTEM OR THE WIRE CONNECTION

NOTE SPECIFICHE - NOTES
 1 - Alcuni modelli producono un ticchettio solo nel casco del passeggero quando si è in collegamento interfono
 Using intercom wires with certain types of mobile phone can create an electronic noise inside the "slave" or second helmet only
 2 - Alcuni modelli potrebbero non far sentire la suoneria all'interno del casco, occorre quindi attivare la vibrazione. I modelli più obsoleti possono avere ritorno della propria voce ed eco per l'interlocutore.
 Alcuni modelli, premendo a lungo per lanciare la chiamata vocale, visualizzano l'ultimo numero. Successivamente, premendo nuovamente, fanno partire la chiamata.
 Per alcuni modelli il riaggancio della telefonata corrisponde alla funzione "riattiva microfoni" che si fa agendo sul tasto * ^* (alza volume) a lungo.
 Some mobile phones prevent the call tone from being heard inside the helmet, in this case it is recommended to set the mobile to vibrate and/or automatic answer.
 Old models can create an echo within the system of the interlocutor and also inside the helmet.
 Certain models of mobile phones will recall the previous dialled number upon pushing the "call" button, to activate this call press the button again.
 The hanging up after a call for some mobile models corresponds, on the N-Com E-box, to the function "switching the intercom back on", which can be done pressing the * ^* (volume up) key for several seconds.